

Recota. D.E.. 12 JUN 1991

Señora
BLANCA INES MORENO
Ciudad.

REFERENCIA

ASUNTO OCUPACION DEL ESPACIO PRIVADO
RADICACION : 9107073
UBICACION : DESARROLLO CORINTO.

La Secretaria General, Oficina de Información General, se permite comunicarle que no es posible atender su solicitud por cuanto no corresponde al Departamento de Planeación Distrital realizar funciones de peritazgo (Inspección Ocular).

Las normas legales vigentes prohíben a los funcionarios públicos o trabajadores oficiales, adelantar estas diligencias, salvo solicitud expresa de colaboración del Departamento dentro de un proceso judicial.

Además le comunicamos que tampoco es competencia del Departamento llevar registro ni ejercer ningún tipo de control sobre la propiedad privada, por lo cual le sugerimos dirigirse a la autoridad policiva competente.

Cordialmente.

ORIGINAL FIRMADO POR
MARIO CHAMIE MAZZILLI

MARIO CHAMIE MAZZILLI
Secretario General

AGC/EAG/del.

172



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

218 46
33

21 JUN. 1991

3200-91

Al contestar cítese este número
478192

Doctora
ZOILA SUAREZ DE VITA
Jefe Unidad de Mejoramiento
y Coordinación de Barrios
D. A. P. D. Cra. 30 # 24-90
Ciudad

REF.: Of. 545372 Barrio Corinto

Apreciada doctora:

Por medio de la presente me permito comentar a usted sobre aspectos y problemas geotécnicos del Barrio en referencia:

- a. El Barrio Corinto se encuentra ubicado en la parte alta de un antiguo deslizamiento que aún no ha sido consolidado.
- b. Sobre el piso de este deslizamiento, en alguna época sembraron una serie de árboles de eucalipto, los cuales fueron talados hace unos 10 o 12 años aproximadamente,
- c. Las raíces de estos árboles que en la actualidad se encuentran en estado de descomposición, han permitido una gran infiltración del agua lluvia.
- d. Los estratos de areniscas (muy jóvenes) se encuentran seriamente diaclasados.
- e. Los estratos de arcillolitas han sido desestabilizados por las construcciones del barrio.
- f. Las aguas negras corren libremente por las dos calles del barrio aumentando el grado de infiltración.

Los problemas geotécnicos antes descritos, no solo representan grave riesgo para el barrio en sí, sino también para los barrios El Manantial y El Triángulo, los cuales presentan el mismo aspecto geotécnico del barrio anteriormente citado, el cual se ve agravado por las filtraciones de la parte alta de la zona.

./.

196