



NORMA INV E 414:2013

COMPañÍA	CONSORCIO CAPITAL	LOCALIZACIÓN	JUAN PABLO COMPARTIR
DIRECCIÓN	CALLE 63a SUR - No. 70g-24	TELÉFONO	3125197931
CONTACTO	JUAN DAVID QUIROGA	INFORME PG N°	1771-24
OBRA	COP 759 DEL 2023	FECHA INFORME	2024-12-04
CONDICIONES AMBIENTALES	23,1° C		

[illegible]

OBSERVACIONES		DEFECTOS DEL ESPECIMEN	F: FRACTURADO	TIPO DE FRACTURA: A: DENTRO DEL TERCIO MEDIO DE LA LUZ B: FUERA DEL TERCIO MEDIO DE LA LUZ A UNA DISTANCIA MENOR DEL 5% DE LA LUZ LIBRE
		LC: USO DE LÁMINAS DE CUERO EN LOS APOYOS	SD: SUPERFICIES DESNIVELADAS	
		PV: PRESENTA VACÍOS (POROS)	FA: FALTA DE ADHERENCIA	
		EA: ESCASEZ DE AGREGADO	DP: DESPORTILLADO	

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS
ENSAYADAS
EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS
GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

REALIZADO POR	APROBADO POR
FIRMA	FIRMA
	
NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO
JOHN MARK MARTINEZ	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA
CARGO	CARGO
LABORATORISTA	GERENTE