

NORMA DE REFERENCIA



NORMA INV E 414:2013

COMPañA	CONSORCIO CAPITAL	LOCALIZACIóN	SAN RAFAEL II VÍA
DIRECCIóN	CALLE 63a SUR -No. 70g-24	TELéFONO	3125197931
CONTACTO	JUAN DAVID QUIROGA	INFORME PG Nº	1817-24
OBRA	COP 759 DEL 2023	FECHA INFORME	2024-12-17
CONDICIONES AMBIENTALES	23,1° C		

[illegible]

OBSERVACIONES		DEFECTOS DEL ESPECIMEN	F: FRACTURADO	TIPO DE FRACTURA:
		LC: USO DE LÁMINAS DE CUERO EN LOS	SD: SUPERFICIES DESNIVELADAS	A: DENTRO DEL TERCIO MEDIO DE LA LUZ
		APOYOS	FA: FALTA DE ADHERENCIA	B: FUERA DEL TERCIO MEDIO DE LA LUZ A UNA DISTANCIA
		PV: PRESENTA VACIOS (POROS)	DP: DESPORTILLADO	MENOR DEL 5% DE LA LUZ LIBRE
		EA: ESCASEZ DE AGREGADO		

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS
ENSAYADAS
EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS
GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

REALIZADO POR	APROBADO POR
FIRMA	FIRMA
	
NOMBRE COMPLETO	NOMBRE COMPLETO
JOHN MARK MARTINEZ	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA
CARGO	CARGO
LABORATORISTA	GERENTE