O PO ON O	PROCESO RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO: GRF-PR-007
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. PROCEDIMIENTO PARA CARGA/DESCARGA SEGURA DE ACPM		VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 23-Jul-2020
	PÁGINA 1 DE 5	

1. OBJETIVO	Establecer las medidas de prevención, para la carga y descarga segura de Aceite Combustible Para Motor (ACPM) en el Concejo de Bogotá D.C.
2. ALCANCE	Este procedimiento aplica a las operaciones de carga y descarga de ACPM, en la Corporación

3. DEFINICIONES

- **3.1 Cargue:** Operación de llenado de combustible hacia el respectivo tanque de almacenamiento del Concejo de Bogotá
- **3.2Derrame:** Cualquier pérdida indeseada de contención primaria de una sustancia peligrosa, independientemente de la cantidad recuperada o de la presencia de un medio secundaria de contención impermeable.
- **3.3 Descarga:** Trasiego de combustible desde el vehículo hacia el tanque de almacenamiento de combustible.
- **3.2Elemento de protección personal (EPP):** Cada uno de los equipos usados para mitigar el efecto de los accidentes o eventos indeseados donde la integridad física de las personas en su ambiente de trabajo se pueda ver afectada.
- 3.3 Fichas de datos de seguridad (FDS): Es un documento que permite comunicar, en forma muy completa, los peligros que ofrecen los productos químicos, tanto para el ser humano como para la infraestructura y los ecosistemas. También informa acerca de las precauciones requeridas y las medidas a tomar en casos de emergencia. Una FDS es diferente de una ficha técnica, ya que ésta posee mayor información acerca de las especificaciones y del uso del producto. En Colombia, se reglamenta bajo la Ley 55 de 1993 (Artículo 8), y el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos de acuerdo al Decreto 1496 del 2018.
- **3.4 Kit de derrames:** Conjunto de elementos que permiten mitigar, disminuir y controlar las fugas y derrames de líquidos.
- **3.5 Manipulación:** Manejo y aplicación de productos peligrosos y la forma como el personal entran en contacto directo con ellas.
- **3.6 Número UN:** Código específico o número de serie para cada sustancia peligrosa, asignado por el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que permite identificar el producto sin importar el país del cual provenga. A través de este número se puede identificar una sustancia peligrosa que tenga etiqueta en un idioma diferente del español. Esta lista se publica en el Libro Naranja de las Naciones Unidas "Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas", versión vigente.
- 3.7. Residuo peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
- 3.8. SGA: (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos) En el figuran criterios armonizados de clasificación y elementos de comunicación de peligros. Además, incluye directrices para ayudar a los países y organizaciones a que desarrollen instrumentos de aplicación del SGA conforme a sus propias exigencias.

4. POLÍTICAS	Este procedimiento y su anexo, es de obligatorio cumplimiento para el
DE	prestador del servicio de carga /descarga de combustible en la
OPERACIÓN	Corporación, y será entregado a éste por el supervisor del contrato,
	quien verificará su cumplimiento.



PROCEDIMIENTO PARA CARGA/DESCARGA SEGURA DE ACPM

PROCESO RECURSOS FÍSICOS

CÓDIGO: GRF-PR-007 VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 23-Jul-2020

PÁGINA 2 DE 5

5. DES	CRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		
No.	Descripción de Actividades / Puntos de Control	Responsable (Cargo, rol, dependencia o proceso)	Evidencias / Registros
5.1	PROGRAMAR LA ACTIVIDAD: Coordinar la programación con el prestador de consision y der eviden el los diferentes	Supervisor de Contrato o su delegado	Correo electrónico institucional /oficio
	servicio y dar aviso a los diferentes involucrados en la operación, de la fecha, hora, cantidad, sitio para la descarga de ACPM, requiriéndole solicitar la FDS, la relación del	Proveedor del servicio	/OHCIO
	personal que ejecuta el procedimiento, su certificado de idoneidad individual y certificación de su conocimiento de la FDS de producto.	Coordinador de la Brigada de emergencia	
5.2	VERIFICAR LA IDONEIDAD DEL PERSONAL INVOLUCRADO:	Supervisor de Contrato o su delegado.	Certificados
PC1	Revisar los certificados de capacitación en riesgo químico y demás documentos que dan cuenta de la idoneidad de las personas involucradas en la operación de descarga y recepción de ACPM e informar aval.	Proveedor del servicio	
5.3	SUPERVISAR AL INICIAR LA ACTIVIDAD -		FDS
	INICIO SEGURO DE LA OPERACIÓN: Verificar que el personal encargado de la operación, corresponda el aprobado, posea la FDS y porte los siguientes elementos de protección personal: Uniformes en material retardante a la llama en fibras naturales y no acumuladoras de energía estática, botas de seguridad antideslizantes y con puntera de	Supervisor de Contrato o su delegado. Personal contratista	Formato Lista de Chequeo descarga segura de ACPM
	acero dieléctricas, casco y guantes de carnaza y no portar anillos, relojes, cadenas y similares metálicos.	encargado de la operación	
PC2	Verificar el cumplimiento de los ítems descritos en la lista de chequeo. No permitir que peatones, vehículos y equipos eléctricos móviles entren en el área de descargue bajo control. Cerciórese que nadie en los alrededores este fumando, ni haya fuentes de ignición.	Brigadistas de emergencia designados	
	El conductor ubicará el extintor del vehículo en la zona de operación		
	Los brigadistas deberán ubicar el extintor y kit de derrames en la zona de operación.		
	Revisar en el área conexiones a red de alcantarillado y realizar su respectiva protección con barreras oleofilicas, con el fin de evitar en caso de fuga o derrame el vertido al sistema de alcantarillado.		
	Realizar la debida señalización en el área de operaciones.		



PROCEDIMIENTO PARA CARGA/DESCARGA

PROCESO RECURSOS FÍSICOS

SEGURA DE ACPM

CÓDIGO: GRF-PR-007 VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 23-Jul-2020

PÁGINA 3 DE 5

5.4	ARRIBAR EL CARRO TANQUE:		
	El conductor debe conducir cuidadosamente el carro tanque al entrar al área de recepción, sin sobrepasar una velocidad de 15 km/h y estacionarse sin obstaculizar las salidas de emergencia. Aplique freno de parqueo, apague radios, celulares y demás accesorios eléctricos que puedan producir chispa.	Personal contratista Encargado de la descarga del combustible	Formato Lista de Chequeo descarga segura de ACPM
	Indicar al conductor la posición exacta del carro tanque y el tanque de almacenamiento en el que deberá efectuarse la descarga del combustible.		
PC3	Verificar que el carro tanque se haya conectado al sistema de puesta a tierra de la instalación de descarga, que se coloquen las calzas de bloqueo, las balizas respectivas para cerramiento y que estas se encuentren en buen estado.		
5.5	POSICIONAR Y ESTACIONAR DEL CARRO TANQUE:	Personal	
PC4	Una vez posicionado el carro tanque, comprobar que el conductor apague el motor de la unidad, y cualquier otro dispositivo que utilice energía eléctrica, que se accionen todos los sistemas de freno de la unidad, que la palanca de velocidad esté en la posición de reversa y que se haya retirado la llave del interruptor.	contratista Encargado de la descarga del combustible	
	Realizar inspección visual del vehículo para verificar que no existan fugas en el tanque, conexiones etc.		
	Verificar que el nivel del producto en cada compartimiento coincida con la "flecha" respectiva y con la cantidad indicada en la factura, abriendo y cerrando de una en una las cúpulas de los compartimientos.		
5.6	INSTALAR DE CONEXIONES PARA LA DESCARGA DE ACPM	Personal contratista	
	Verificar que el compartimiento de descarga sea para ACPM. Revisar que la válvula o válvulas del múltiple de la flauta de descargue y la válvula o válvulas de fondo, correspondan al producto a descargar y al tanque o tanques a recibir.	Encargado de la descarga del combustible	
	Colocar bandeja de control de derrames debajo de la conexión del carro tanque y manguera de descargue. Asegurar que la bandeja utilizada para contener derrames sea de material inerte y se encuentre en buenas condiciones; sin grietas o abolladuras.		



PROCEDIMIENTO PARA CARGA/DESCARGA SEGURA DE ACPM

PROCESO RECURSOS FÍSICOS

CÓDIGO: GRF-PR-007 VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 23-Jul-2020

PÁGINA 4 DE 5

L			
PC5	Comprobar que se retire el acople para descargue hermético de la caja de válvulas de la cisterna y que se coloque en el pico cerca de la boca de descargue. Verifique que se retire las tapas del sumidero y del boquerel en la boca de descargue del producto que va a descargar y colóquela en el piso. Asegure que se retire, del soporte en la cisterna, la manguera de descargue que va a utilizar. Revise la manguera para constatar que se encuentra en buen estado para la operación.		
	Verificar que se conecte el extremo de la manguera en el acople para descargue hermético, que se extienda la manguera de modo que no quede con quiebres, que no quede tensionada y que no sobresalga del área bajo control. Verifique que se conecte el acople hermético para descargue al boquerel del tanque		
5.7	DESCARGAR EL COMBUSTIBLE: Confirmar que se abra la válvula de fondo del compartimiento (s) que va a descargar y que se abra la válvula del múltiple de descargue correspondiente al compartimiento (s) que va a descargar. Corrobore que se abra la válvula de cierre rápido correspondiente a la manguera (s) que esta (n) conectadas.	Personal contratista Encargado de la descarga del combustible	
PC6	Verifique que no haya filtraciones de producto en los acoples de la manguera y en la boca de descargue del tanque de recepción. En caso de filtración suspenda la entrega, corrija la situación y reanude la operación. Verifique que el producto está saliendo de la cisterna y entrando al tanque de recepción, observando el visor del acople hermético de descargue		
5.8 PC7	DESCONECTAR CONEXIONES: El conductor deberá cerrar la válvula de fondo del compartimiento una vez terminado el descargue del producto. Drene el contenido de la manguera en el tanque de descarga. Verifique que se cierre la válvula de cierre rápido correspondiente a la manguera usada en el descargue y que se desconecte el acople de descargue de la boca del tanque. Compruebe que se coloque la tapa del boquerel en la boca de descargue del producto, se desconecte el extremo de la manguera del acople hermético	Personal contratista Encargado de la descarga del combustible	
	de descargue, se coloque la manguera en el soporte de la cisterna y asegúrela con la cadena. Verifique que se coloque el acople en la caja de válvulas de la cisterna y ciérrela y que se cierre cuidadosamente la tapa de la caja de descargue, que se suba a la cisterna y verifique que los compartimientos estén vacíos.		



PROCESO RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO: GRF-PR-007	
	VERSIÓN: 01	
PROCEDIMIENTO PARA CARGA/DESCARGA	VIGENCIA: 23-Jul-2020	
SEGURA DE ACPM	PÁGINA 5 DE 5	

	Asegúrese que se cierren las cúpulas y se bajen de la cisterna.		
5.9	bajen de la cisterna. FINALIZAR DE LA OPERACIÓN Y RETIRAR DEL CARRO TANQUE: El conductor debe retirar la conexión o conexiones del sistema de puesta a tierra las calzas de bloqueo del carro tanque y las balizas de cerramiento. Al término de la descarga del producto, el conductor del carro tanque debe retirar de inmediato el vehículo. Realice aseo en las instalaciones de descarga. Si durante la operación, se generan residuos peligrosos como materiales impregnados con hidrocarburos, el contratista deberá realizar la disposición final con empresas que cuenten con Licencia ambiental y posteriormente remitir los	Supervisor del contrato o su delegado. Profesional	Formato Lista de Chequeo descarga segura de ACPM Acta/ documento de entrega. Certificados de
	certificados.	, and one	peligrosos en caso que se generen dichos residuos.

6. DOCUMENTOS Y FORMATOS					
Tipo	Título del Documento Código		No Actividad	Origen del Documento	
			Actividad	Externo	Interno
Formato	Lista de chequeo	GRF-FO-006	5.3		X

7. CONTROL DE	CAMBIOS	
Versión	Descripción	Fecha
01	Creación Aprobado en sesión virtual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 23/07/2020	23-Jul-2020

8. RUTA DE APROBACIÓN		
ELABORÓ O ACTUALIZÓ: LEIDY ADRIANA GÓMEZ PAJARITO Profesional Universitario 219-03 Dirección Administrativa SHIRLEI PIMIENTO ORTEGA Profesional Especializado-222-05	REVISIÓN METODOLÓGICA OAP: 2 ROLINA PARRA MARTÍNEZ ofesional Especializado 222-05 Oficina Asesora de Planeación	APROBÓ: DANIEL ANDRÉS GARCÍA CAÑÓN Director Administrativo 009-02
Dirección Administrativa		



PROCEDIMIENTO PARA CARGA/DESCARGA

SEGURA DE ACPM

CÓDIGO: GRF-PR-007


VERSIÓN:01

VIGENCIA: 23-Jul-2020

PÁGINA 1 DE 4

ANEXO 1.

FLUJOGRAMA PARA LA DESCARGA SEGURA DEL ACPM



Por responsabilidad ambiental NO imprima este documento.

El Concejo de Bogotá establece como única documentación vigente la ubicada en la carpeta de Planeación SIG de la red interna de la Corporación, la cual entra en vigencia a partir de su aprobación, toda copia de este se considera COPIA NO CONTROLADA.




CÓDIGO: GRF-PR-007

VERSIÓN:01

VIGENCIA: 23-Jul-2020

PÁGINA 2 DE 4

PROCEDIMIENTO PARA CARGA/DESCARGA SEGURA DE ACPM



Por responsabilidad ambiental NO imprima este documento.

El Concejo de Bogotá establece como única documentación vigente la ubicada en la carpeta de Planeación SIG de la red interna de la Corporación, la cual entra en vigencia a partir de su aprobación, toda copia de este se considera COPIA NO CONTROLADA.




CÓDIGO: GRF-PR-007

VERSIÓN:01

VIGENCIA: 23-Jul-2020

PÁGINA 3 DE 4

PROCEDIMIENTO PARA CARGA/DESCARGA SEGURA DE ACPM



Por responsabilidad ambiental NO imprima este documento.

El Concejo de Bogotá establece como única documentación vigente la ubicada en la carpeta de Planeación SIG de la red interna de la Corporación, la cual entra en vigencia a partir de su aprobación, toda copia de este se considera COPIA NO CONTROLADA.



CÓDIGO: GRF-PR-007

VERSIÓN:01

VIGENCIA: 23-Jul-2020

PÁGINA 4 DE 4

PROCEDIMIENTO PARA CARGA/DESCARGA SEGURA DE ACPM

