

Bogotá D.C,

Doctora

LILIANA MERCEDES GONZÁLEZ JINETE

Directora de Arte, Cultura y Patrimonio

Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte

Cra. 8 # 9 -83

Ciudad.

ASUNTO: Respuesta Proposición Control Político -589 de 2020 - Casa de Poesía Silva.

Respetada doctora Liliana,

Hemos recibido la solicitud del asunto para remitir la información a fin de dar respuesta a la pregunta No. 1 de la proposición 589 de 2020, sobre información relacionada con el inmueble denominado Casa de Poesía Silva, frente a lo cual en el marco de competencias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural nos permitimos señalar lo siguiente:

Pregunta 1. *¿En qué estado físico y estructural se encuentran las instalaciones de la Casa de Poesía Silva?*

Respuesta: El inmueble denominado Casa de Poesía Silva consta de un piso de altura con mampostería de ladrillo de arcilla, pañete y pintura de vinilo, cubierta en teja de arcilla tipo española, y cielorrasos en pañete liso bajo esterilla, que presentan buen estado de conservación, tanto del tendido, como de los componentes complementarios de la estructura, canales y bajantes; igualmente, los acabados de pisos en baldosa de gres y madera se encuentran en buen estado de conservación.

Con corte republicano lleno de adornos y de yesería de influencia francesa, la cresta de las puertas y la fachada se encuentra en buen estado estructural, los espacios cuentan con buena iluminación natural y artificial, la carpintería de madera exalta por los detalles decorativos en los marcos de los principales salones, pie derechos y pasamanos de barandas en patios.

En cuanto al uso, estado y conservación de la estructura colonial general, no se evidencia deterioro alguno, grietas, desplome o desplazamiento.

Lo anterior con sustento en el informe de la última inspección del inmueble que actualmente se encuentra en comodato, realizado por colaboradores del IDPC, el cual se adjunta.

Quedamos atentos a la información adicional que se requiera.

Cordial Saludo,



PATRICK MORALES THOMAS

Director General

Anexo: Informe del estado de conservación

Proyectó: Deivi Octavio Pineda Parra - Profesional Subdirección de Gestión Corporativa

Liliana Patiño Bosiga- Contratista IDPC

Sandra Patricia Palacios Arce – Profesional Contratista Subdirección de Gestión Corporativa

Revisó: Sandra Yaneth Romo Benavides – Abogada Contratista Subdirección de Gestión Corporativa

Ximena Aguillón Mayorga - Contratista IDPC

Aprobó: Juan Fernando Acosta Mirkow - Subdirector de Gestión Corporativa