

Registro fotográfico grupo 1





REGISTRO FOTOGRÁFICO GRUPO 4

ANTES DE LA INTERVENCIÓN	DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN
 <p>1. Se presenta estado inicial fachada de la vivienda recibida en custodia, antes del inicio e intervención de la ejecución de la obra. 2. Se presenta estado inicial cubierta de la vivienda recibida en custodia, antes del inicio e intervención de la ejecución de la obra.</p>	 <p>Instalación Placa fácil bloquelón (concreto 3.000psi impermeabilizado e=0,05m en obra +refuerzo malla electrosoldada 4x4mm. detalle p001-dmv-cvp.</p>
 <p>1. Se presenta estado inicial cubierta de la vivienda recibida en custodia, antes del inicio e intervención de la ejecución de la obra.</p>	 <p>Instalación Teja trapezoidal metálica galvanizada cal.28 pintura color poliester, fijación - tornillo fijador a correa metálica auto perforante 10-16x3/4" con cabeza hexagonal, arandela y banda de neopreno. incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, andamio, m de o, transporte y trasiego.</p>

ANTES DE LA INTERVENCIÓN	DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN
 <p>1. Se presenta estado inicial fachada de la vivienda recibida en custodia, antes del inicio e intervención de la ejecución de la obra. 2. Se presenta estado inicial cubierta de la vivienda recibida en custodia, antes del inicio e intervención de la ejecución de la obra.</p>	 <p>Instalación Placa fácil bloquelón (concreto 3.000psi impermeabilizado e=0,05m en obra +refuerzo malla electrosoldada 4x4mm. detalle p001-dmv-cvp.</p>
 <p>1. Se presenta estado inicial cubierta de la vivienda recibida en custodia, antes del inicio e intervención de la ejecución de la obra.</p>	 <p>Instalación Teja trapezoidal metálica galvanizada cal.28 pintura color poliester, fijación - tornillo fijador a correa metálica auto perforante 10-16x3/4" con cabeza hexagonal, arandela y banda de neopreno. incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, andamio, m de o, transporte y trasiego.</p>

REGISTRO FOTOGRÁFICO GRUPO 5



REGISTRO FOTOGRÁFICO GRUPO 7





13/3/2025 10:24 a. m.
76A-7 Carrera 73h Bis
Soacha
Bogota, D.C.
Entrega de vivienda 79
Consorcio Mejoramiento DY
interventoria



7/3/2025 4:42 p. m.
77b Sur-9 Transversal 47a
Ciudad Bolívar
Bogotá
Entrega vivienda 72
Consorcio Mejoramiento DY
interventoria



28 sept 2024 2:47:01 p. m.
Entrega
Casa: 90
Barrio: Santo Domingo
Ciudad Bolívar

Registro fotográfico grupo 8

Vivienda 72 contrato 003-2023 - José Miguel Vicente Maldonado



Vivienda 68 contrato 003-2023 - Lilia García Gonzalez



Entrega No.86 Vivienda 42 Contrato 003-2023 - Elsa Cruz Pérez.



Vivienda 3 contrato 003-2023 - María del Carmen Rincón



Vivienda 57 contrato 003-2023 Ada Emilse Velasco



Vivienda 12 contrato 003-2023 - Idolfo Ariza Sastre



Registro fotográfico Grupo 9





27 mar 2025 11:55:25 a. m.
4.48916659N 74.11750403W ±3.79m
Usme
Entrega de Vivienda y cierre de obra
Deimis Hurtado
interventoría



21 mar 2025 11:23:13 a. m.
4.49283391N 74.11452522W ±9.94m
Usme
Entrega de Vivienda y cierre de obra
Maria Ofelia Castañeda
interventoría