
	FORMATO		Revisado	
			Aprobado	
	HOJA DE VIDA EQUIPOS		Fecha de revisión:	

DATOS DE LA SEDE				
NOMBRE DE LA SEDE: SEDE ADMINISTRATIVA CL 63		UBICACIÓN: Calle 61 Ubicada en la Cl. 61 No. 7-78, Bogotá, D.C.		
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.				
FECHA DE INSTALACION: 23/07/2014 Consumo entre 8 y 15 litros/hora				

INFORMACIÓN TÉCNICA				
Nombre del equipo: PLANTA ELECTRICA	Marca MODASA	Capacidad: 75 KVA	No. Inventario 636616	No. Serie M12J418445
ESTADO DEL EQUIPO: Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo <input checked="" type="checkbox"/> Desarmado <input type="checkbox"/>				
DETALLE DEL MANTENIMIENTO: Preventivo <input type="checkbox"/> Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Desmontaje <input type="checkbox"/>				
FALLAS DETECTADAS				
Depreciación <input type="checkbox"/>	Mala operación <input checked="" type="checkbox"/>	Mal instalado <input type="checkbox"/>	Accesorios <input type="checkbox"/>	
Desconocida <input type="checkbox"/>	Sin fallas <input type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES				
Ausencia o bajo nivel de refrigerante: La falta de refrigerante provocó un recalentamiento crítico del motor durante la operación. Se necesita Mantenimineto correctivo.				