
	FORMATO		Revisado	
			Aprobado	
	HOJA DE VIDA EQUIPOS		Fecha de revisión:	

DATOS DE LA SEDE				
NOMBRE DE LA SEDE: UPI BOSA		UBICACIÓN: Carrera 77G No. 62 - 35 Sur Bosa Barrio La Estación.		
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.				
FECHA DE INSTALACION: CONSTRUCCION Consumo: entre 8 y 15 litros/hora				

INFORMACIÓN TÉCNICA				
Nombre del equipo:	Marca	Capacidad:	No. Inventario	No. Serie
PLANTA ELECTRICA 15043	PEL POWER SYSTEM	75 KVA		7874154

ESTADO DEL EQUIPO: Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/> Desarmado <input type="checkbox"/>				
---	--	--	--	--

DETALLE DEL MANTENIMIENTO: Preventivo <input checked="" type="checkbox"/> Correctivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Desmontaje <input type="checkbox"/>				
---	--	--	--	--

FALLAS DETECTADAS				
Depreciación <input type="checkbox"/>	Mala operación <input type="checkbox"/>	Mal instalado <input type="checkbox"/>	Accesorios <input type="checkbox"/>	
Desconocida <input type="checkbox"/>	Sin fallas <input checked="" type="checkbox"/>			

OBSERVACIONES				
Estado General de la Planta Eléctrica: La planta de respaldo se encuentra en buenas condiciones operativas, mostrando un desempeño confiable y funcional para atender posibles interrupciones del suministro eléctrico.				