
	FORMATO		Revisado	
			Aprobado	
	HOJA DE VIDA EQUIPOS		Fecha de revisión:	

DATOS DE LA SEDE				
NOMBRE DE LA SEDE: UPI LA FLORIDA		UBICACIÓN: Parque la Florida costado sur Funza- Cundinamarca		
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.				
FECHA DE INSTALACION: 30/12/1996 Consumo: entre 8 y 15 litros/hora				

INFORMACIÓN TÉCNICA				
Nombre del equipo:	Marca	Capacidad:	No. Inventario	No. Serie
PLANTA ELECTRICA	PERKINS	37 KVA	640833	60406/04
ESTADO DEL EQUIPO: Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/> Desarmado <input type="checkbox"/>				
DETALLE DEL MANTENIMIENTO: Preventivo <input checked="" type="checkbox"/> Correctivo <input type="checkbox"/> Instalación <input checked="" type="checkbox"/> Desmontaje <input type="checkbox"/>				
FALLAS DETECTADAS				
Depreciación <input type="checkbox"/>	Mala operación <input type="checkbox"/>	Mal instalado <input checked="" type="checkbox"/>	Accesorios <input type="checkbox"/>	
Desconocida <input type="checkbox"/>	Sin fallas <input type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES				
Estado actual de la planta eléctrica • La planta eléctrica, con una capacidad de 37 kVA , se encuentra desconectada de la red , lo que imposibilita su uso en caso de interrupción del suministro eléctrico. • No cuenta con un sistema de transferencia automática , lo que es esencial para su integración como respaldo en la red de la sede. Se debe cotizar para determinar qué elementos hacen falta para que la planta eléctrica este en óptimas condiciones. Se necesita mantenimiento preventivo				