

PLANTAS ELÉCTRICAS

PLANTA ELECTRICA RENTAL 220 ENDRESS 150 KVA CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ - DIAGONAL 18 NO. 16 A 13 LOS MÁRTIRES LA FAVORITA.

Se realizo el mantenimiento preventivo descrito anteriormente en el alcance, esta planta se encuentra operando normal. No tiene transferencia automática, en operacion no hay novedad que reportar







PLANTA ELECTRICA PEL POWER SYSTEM 75 KVA UPI BOSA - Carrera 77G No. 62 - 35 Sur Bosa Barrio La Estación.

Se realizó el mantenimiento preventivo descrito anteriormente en el alcance, esta planta se encuentra operando normal. Estuvo en operación 20 x 7, tiene sobrecarga, se requiere un cargador de baterías, se requiere calibración de la bomba de inyección e inyectores, arreglar el sistema de escape. Esta planta es de emergencia y estuvo funcionando varios meses continuamente el sistema de escape y/o exosto esta roto y el humo que emite la planta lo toma el intercambiador de calor haciendo que la refrigeración no funcione correctamente, también reportan que se le suministro aceite contaminado. Se recomienda corregir estos fallos que presenta la planta para su buen funcionamiento, también es necesario que no se esfuerce de esta manera en funcionamiento puesto que es una planta de emergencia, se debe hacer un estudio de cargas para determinar la demanda y no sobrecargar la planta.





PLANTA ELECTRICA PERKINS 37 KVA UPI LA FLORIDA - PARQUE LA FLORIDA COSTADO SUR FUNZA- CUNDINAMARCA

Se realizo el mantenimiento preventivo descrito anteriormente en el alcance, esta planta se encuentra desconectada sin uso. No tiene combustible, no tiene cargador de baterías, la batería esta descargada, no tiene transferencia, no tiene exosto.







**PLANTA ELECTRICA FAWDE 16 KVA AULA MOVIL – UBICADA EN UPI PERDOMO
AV. CRA. 70C (AV. VILLAVICENCIO) NO. 60B - 05 SUR BARRIO PERDOMO-
BOGOTÁ, D.C.**

Se realizo el mantenimiento preventivo descrito anteriormente en el alcance, esta planta se encuentra funcionando normalmente. La batería esta descargada, el solenoide de parada esta dañado, el bendix esta dañado.





PLANTA ELECTRICA MODASA 75 KVA SEDE ADMINISTRATIVA - Calle 61 Ubicada en la Cl. 61 No. 7-78, Bogotá, D.C.

Se realizó el mantenimiento preventivo descrito anteriormente en el alcance, esta planta se encuentra operando normal. En operación no hay novedad que reportar. Tiene un tanque de agua ubicado al lado de la planta y obstaculizando el paso para la manipulación del tablero.





PLANTA ELECTRICA POWERGEN 125 KVA SEDE ADMINISTRATIVA CL 63,- CRA 27A NO 63B – 07, BARRIO BENJAMÍN HERRERA, BOGOTÁ, D.C.

Se realizo el mantenimiento preventivo descrito anteriormente en el alcance, esta planta se encuentra operando normal. En operación no hay novedad que reportar.







MILTON MOSQUERA GUTIERREZ
C.C. N° 86012141 de Granada
Dirección: Calle 5B N° 33B-16
Ciudad: Villavicencio Teléfono: 6624446
Celular: 3115545605
comercial@mymenergysolutions.com.