

Bogotá, Diciembre 30 de 2024

Señores

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL

Asunto: PLANTA ELECTRICA

Atn.: Diana Garavito


Después de valorada la planta eléctrica marca FUJI, modelo FV30 se evidencia que el equipo presentó un corto dañando el control principal de encendido del equipo causando daño en el motor de arranque y solenoide del paso de combustible; se valora estado de batería y funcionamiento del cargador presentando vida optima de la batería.

Para valorar el estado actual de la planta se corrige daño en el motor de arranque y se coloca en directo la solenoide del paso de combustible dando como resultado el encendido de planta y generación de voltaje normal; por tal motivo para el próximo mantenimiento tener en cuenta:

- Cambio de panel de control.
- Cambio de solenoide del paso de combustible.
- Filtros del motor
- Filtro de aceite
- Aceite.
- Refrigerante.
- Carga de combustible.

Pendiente revisión y aseguramiento del funcionamiento de la transferencia de potencia, al no funcionar la planta esta no se puede valorar plenamente.

Cordialmente,



WILSON SALDARRIAGA PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL BEIMED SAS
NIT 900.820.538-3
C.C 16.889.865