



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

4426

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20245520507301

Fecha: 24-12-2024

20245520507301

Página 1 de 1

552

Bogotá D.C.

Doctora

MARTHA CECILIA BAYONA GÓMEZ

Subdirectora de Planes de Manejo de Tránsito

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Calle 13 # 37 - 35

3649400

Ciudad

Asunto: Incumplimiento en la implementación del PMT – Contrato 726 – FDLU – 2024, Usme.

Referencia: Radicado No. 20245510775532.

Cordial saludo

De manera atenta y de acuerdo con la solicitud, sobre el incumplimiento en la implementación de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) en un frente que se encuentra en ejecución dentro del contrato de Obra Contrato 726 – FDLU – 2024 que tiene como objeto *“REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS YA MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ DC”*, se remite respuesta emitida por el contratista de obra, en la cual adjunta registro fotográfico, para subsanar las inconsistencias encontradas con la visita realizada por la entidad.

Este despacho quedará atento a cualquier inquietud acerca de la presente, sin otro particular y agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

ANA ISABEL HORTÚA SALCEDO

Alcaldesa Local de Usme (E)

Anexo tres (3) Folios.

Proyectó: Ing. Cristian David Atará Rodríguez – Profesional - AGDI

Revisó y Aprobó: Ing. Jhon Gener Santofimio - Profesional Especializado - AGDI





CSP-COP-726-2024-151

Bogotá D.C., 03 de diciembre de 2024

Señores:

SECRETARÍA DE DISTRITAL DE MOVILIDAD

Atn Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora de Planes de Manejo de
Tránsito Bogotá D.C

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No. FDLU-726-2024**
“REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL
LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA
LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C.”

ASUNTO: Respuesta al radicado **202431215236761** la Secretaría Distrital De Movilidad con fecha del 14 de noviembre de 2024, respecto a los incumplimientos en la implementación del Plan de Manejo Tránsito (PMT).

Cordial Saludo,

Por medio del presente, el **CONSORCIO SAN PROTO** da respuesta al documento referente al Radicado **202431215236761** de la Secretaría Distrital de Movilidad con fecha del 14 de noviembre de 2024, respecto a cada una de las observaciones realizadas. A continuación, la contestación de cada una de las observaciones en compañía de su respectivo registro fotográfico y subsanación de lo solicitado;

Incumplimiento Generales


1. *Se evidencia cierre total de la calzada de carrera 7BISA Este entre calle 105A Sur y 25m al norte, para actividades de acopio de materiales, sin la señalización de obra adecuada y sin manejo de modos no motorizados con apoyo de auxiliares de tránsito; situación que genera un alto riesgo que se presente un siniestro para los diferentes actores viales; esta actividad no corresponde con la propuesta presentada; ya que lo autorizado para las actividades de acopios de materiales es dentro de la zona de obra la cual corresponde a la Calle 105 Sur entre Transversal 6F y Carrera 7A Este, (Ver registro fotográfico).*

Cra 2B #88-09 sur, Usme - Bogotá D.C.
consorciosanproto@gmail.com

Respuestas: Las actividades observadas en la Carrera 7BISA Este entre Calle 105A Sur y 25 metros al norte han sido corregidas en su totalidad. El cierre de la calzada fue levantado y las actividades de acopio de materiales fueron reubicadas a la zona autorizada dentro del área de obra, ubicada en la Calle 105 Sur entre Transversal 6F y Carrera 7A Este, según lo estipulado en la propuesta inicial, Sin embargo, es importante aclarar que los escombros observados en el lugar corresponden a la propiedad aledaña ubicada en la Carrera 7BISA Este #104-80 Sur

Además, se implementó la señalización adecuada en todos los frentes de trabajo, y se dispuso de auxiliares de tránsito para garantizar la seguridad de los actores viales, incluyendo los modos no motorizados. Estas acciones aseguran el cumplimiento de las disposiciones y eliminan cualquier riesgo asociado. Como se logra evidenciar en el Registro fotográfico 1.

Registró Fotográfico 1.



FUENTE: CONSORCIO SAN PROTO, 2024