



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

EVIDENCIA DE REUNIÓN										Código: GDI-GPD-F029 Versión: 6 Vigencia: 21 de agosto de 2024 Caso HOLA: 70103				
Objeto de la reunión:		Comité de obra # 61				Hora de inicio: _____		Modalidad:		Presencial				
Fecha:		12-12-2024				Hora de finalización: _____				Virtual				
Lugar:		CIV'S								Telefónica				
Dependencia:										Mixta				
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN			CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.		
	CC 52753727	Ampela Quirino		C. Capital			X					X	socialcapital 2024@guernon dmbssstcapital@ gmail.com	Ampela Q.
	CC 73088638	Argi Sandoval		C Capital			X					X	"	Argi S.
	CC 8090575	Camilo Duran		CCapital			X					X	"	Camilo D.
	CC 1032380392	Marcela Arevalo		CCapital			X					X	Consortio capital egmail.com	Marcela A.
	CC 7678866	Juan F. Escobar		" "										Juan F.
	CC 16600241	Natalia Polido		Interventoría			X					X	intervidcb@gmail.ca	Natalia P.
	CC 80.009.615	Edson F. Atchutun B		Interventoría			X					X	intervidcb@gmail.ca	Edson F.
	CC 1106306837	Mary Vázquez M.		Interventoría			X					X	intervidcb@gmail.ca	Mary V.
	CC 1121333789	John Beltrán		F D C B			X					X	John Beltrán	John B.

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, confiere a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verdadera. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser derivada exclusivamente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobernabogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados consiente el derecho de acceso, actualización y rectificación de los datos personales, a solicitar la eliminación de los datos personales, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a solicitar la suspensión o la supresión de los datos personales almacenados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAG-14/02 Manual de Atención al Ciudadano y Referencia a para preservar con seguridad, disponible en <http://psa.gobernabogota.gov.co/consumo/sistema-integrado-de-gestiones-sig>

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso HOLA No. 189508

1 de 5

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza comité de obra y recorrido el día de hoy 12 de diciembre 2024 en compañía del apoyo a la supervisión del FDLCB, Interventoría y contratista de obra donde se realizó visita a los siguientes frentes de obra:

SAN JOAQUIN

- Se finaliza fundida de vía en tramo 1 y 2 CIV'S 19012239, 19015864 donde se espera se finalice el tiempo de fraguado del concreto para el ingreso de vehículos. Frente a esto se recibe solicitud de parte del presidente de la JAC para poder ingresar vehículos el fin de semana, donde se decide desde la parte técnica permitir el ingreso y volver a cerrar una vez se finalice la actividad.
- Se realiza socialización con grupo de personas mayores de la casa cultural del impacto y avances del contrato.
- Se encuentra pendiente la demolición y juste de andén en casa esquinera que presenta afectación por ingreso de agua lluvia debido a la inclinación del espacio público.
- En tramo 3 CIV 19012263, se adelanta la conformación de vigas para muros, terrazas e ingresos peatonales a los predios de acuerdo a la topografía de cada uno.



TESORO CIV 19011867

- S finaliza la construcción de la vía la cual se encuentra en espera de cumplir el tiempo de fraguado del concreto de la vía, así como del espacio público.

- Se encuentra personal de obra realizando labores de remates en andenes
- Se realiza la recomendación al contratista de conservar el cerramiento en el ingreso del CIV para prevenir el ingreso de vehículos hasta cumplirse tiempo de fraguado.



TESORO 19011310 Y 19014254

- Se revisan las rampas vehiculares donde se evidencia que una no es funcional tal y como se está proyectando (Dg 78 B sur # 18 g 39) por lo que se evalúa desde el area técnica y se da una opción en concertación con el propietario, el señor Fabio Gutiérrez dejando un acta de compromiso firmada, “Se revisa el diseño del ingreso vehicular donde se acuerda lo siguiente: se corre el hombro izquierdo 60 centímetros aproximadamente para permitir el ingreso del vehículo más fácil, la rampa se maneja plana para permitir la apertura de las puertas las cuales abren hacia fuera y se indica al propietario que se requiere el uso de estructuras movibles para el ingreso del vehículo. El propietario indica estar de acuerdo.
- En uno de los predios se requiere por topografía la construcción de pasos de frente por lo que desde el area social se debe concertar cita para socializar.





BOGOTA TEQUENDAMA

- Se revisa intervención de callejón en conexión a la vía intervenida y se acuerda desde el área técnica realizar relleno de zona lateral al predio esquinero para evitar empozamientos y darle acabado en concreto.



- Se firma acta de compromiso de predio para realizar la separación de agua lluvia y residual y así poderles dar manejo en la vía de acuerdo a la norma.



- Para predio esquinero, Cra 17 h bis 74 b 67 sur se acuerda construir cañuela en andén para el manejo de agua lluvia con desagüe hacia el hombro de la rampa vehicular y esquina hacer dos pasos.



- Se adelanta la conformación de andenes de acuerdo a la topografía de cada predio.



- Se evidencia una conexión ilegal realizada por propietarios de un predio de la caja de inspección ilegal a la red de alcantarillado, por lo que se pasara oficio por responsabilidad en cualquier posible daño a afectación a la red.



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Elaborada por:
R.S Mary Luz Vásquez Hernández
Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

5 de 5