

AFECTACIÓN 8M - IDPC

N°	DIRECCIÓN	PRESUPUESTO PRELIMINAR
1	KR 4 12C 43	\$ 4.834.138
2	CL 12C 3 87	\$ 8.034.503
3	KR 4 12B 49	\$ 6.079.461
4	CL 16 4 25	\$ 8.350.758
5	CL 13 4 77	\$ 4.062.158
6	CL 13 4 68	\$ 4.166.158
7	KR 7 15 25	\$ 10.285.423
8	CL 12B 8 23	\$ 9.680.158
9	CL 10 6 57	\$ 4.986.650
10	KR 7 16 07	\$ 4.907.158
11	KR 7 16 49	\$ 4.691.158
12	KR 7 22 05 KR 7 22 19	\$ 10.838.158
13	KR 7 16 31	\$ 4.532.158
14	Av. Jimenez - Carrera 7 y Carrera 8 Sótanos	\$ 4.571.158
15	Calle 10 5 51	\$ 10.895.000
16	Carrera 6 9 77	\$ 530.000
17	La Pola KR 2A 18A 06	\$ 3.823.158
18	KR 7 7 10	\$ 3.623.158
19	KR 6 11 51	\$ 3.854.610
20	Calle 12C No 6A-15	\$ 8.635.158
21	SIMÓN BOLIVAR (PLAZA BOLIVAR)	\$ 15.261.432
22	JOSÉ ARTIGAS	\$ 8.005.285
23	MONUMENTO A LA DIGNIDAD LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO	\$ 8.181.459
24	PRIMERA PIEDRA PARQUE NACIONAL	\$ 375.722
25	POLICARPA SALAVARRIETA	\$ 7.758.246
VALOR TOTAL INTERVENCIÓN DIRECTA		\$ 160.962.424



INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO CULTURAL

Detección puntos críticos Centro Histórico de Bogotá
afectación patrimonio construido - Fachadas de Bienes de Interés cultural (BIC) y localizadas en Sectores de Interés Urbanístico (SIU)

Nº	COMPONENTE PATRIMONIAL	PUNTOS CRITICO	ELEMENTOS REPRESENTATIVOS	AFECTACIONES	NIVEL CRITICO	ACCIONES ADELANTADAS POR IDPC
1	Fachadas de Bienes de Interés cultural (BIC)y localizadas en Sectores de Interés Urbanístico (SIU)	Plaza de Bolívar	Palacio de Justicia	De acuerdo con el análisis de las labores efectuadas por el programa de Intervención de fachadas del IDPC y el estado de conservación de los inmuebles patrimoniales y su espacio público, (fachadas, superficies y otros elementos constitutivos), se ha identificado que junto a las condiciones de deterioro normales a causa del tiempo de estas edificaciones y sectores de interés urbanístico, se evidencia la presencia de afectaciones causadas por factores atmosféricos y contextuales como la circulación del tráfico vehicular, liberación de partículas (smog), golpes, entre otros, especialmente centrados en el mal uso del espacio público, debido a causas antrópicas, evidenciadas en rayones tipo tags, consignas barristas, asociadas a la protesta social, sustracción de piezas y el uso de dichos espacios como puntos sanitarios. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia una necesidad continua de acciones de mantenimiento sobre los Bienes e Interés Cultural, lo que implica la ejecución de dichas labores de forma periódica, permanente y continua, para la conservación de los más de 6000 inmuebles que constituyen el patrimonio material de Bogotá, de los cuales más de 2500 se encuentran localizados en el Centro Histórico y en los puntos críticos aquí identificados.	ALTO	A lo largo de la presente vigencia, con el fin de cumplir con el objetivo de garantizar el mantenimiento y buen estado de las fachadas de los Bienes de interés cultural ha desarrollado labores a través de su Brigada de Intervención al Patrimonio – BIP y de la Cuadrilla "El Centro Vive" para la recuperación de 134 Fachadas de Bienes de Interés cultural (BIC)y localizadas en Sectores de Interés Urbanístico (SIU) de Bogotá. Estas acciones han permitido mitigar el mal estado del espacio público general del centro histórico y recuperar inmuebles representativos en los puntos críticos identificados tales como, la Iglesia de San Francisco, El Centro Cultural español, el Edificio Triana (espacio Odeón), Los Sótanos Rufino José Cuervo, La catedral Primada de Colombia, el Cementerio Central (En ejecución), entre otros. Dicha información se detalla en el Anexo_Intervención de Fachadas - IDPC.
			Palacio Cardenalicio			
			Casa del Cabildo Eclesiástico			
			Astas banderas, escalinatas y espacio público plaza.			
2		Eje carrera 7 Tramo 1	Edificio Murillo Toro		ALTO	
		Entre Calle 10 y Av. Jiménez	Fachadas comerciales en general a lo largo del tramo.			
			Sótanos Rufino Cuervo			
3		Eje carrera 7 Tramo 2 entre Av. Jiménez y Calle 19	Iglesia de San Francisco			
			Iglesia de la Veracruz			
			Iglesia de la Orden tercera			
			Fachadas comerciales en general a lo largo del tramo.			
4		Eje carrera 7 Tramo 3 entre Calle 19 y Calle 24	Plaza Santander		ALTO	
			Iglesia de las Nieves			
			Restaurante Casa del rey			
			Fachadas comerciales, residenciales e institucionales localizadas en el contorno de la Plazoleta de las Nieves.			
5		PLAZOLETA DE LAS NIEVES	Plazoleta de las Nieves		ALTO	
			Centro cultural español			
			Casas IDPC			
			Fachadas comerciales, residenciales e institucionales de tipo colonial y republicano en general a lo largo del tramo.			
5		Eje carrera 3_Tramo entre la Calle 7 y Av. Jimenes.	Casa Sámano		ALTO	
			Iglesia de la Candelaria			
			Fachadas comerciales, residenciales e institucionales de tipo colonial y republicano en general a lo largo del tramo.			
			Fachadas comerciales, residenciales e institucionales de tipo colonial y republicano en general a lo largo del tramo.			
7		Eje carrera 5_Tramo entre la Calle 7 y Av. Jimenes.	Universidad del Rosario		ALTO	
		Fachadas comerciales, residenciales e institucionales de tipo colonial y republicano en general a lo largo del tramo.				
8	Eje carrera 6_Tramo entre la Calle 7 y Av. Jimenes.	Fachadas comerciales, residenciales e institucionales de tipo colonial y republicano en general a lo largo del tramo.	ALTO			
		Fachadas comerciales, residenciales e institucionales de tipo colonial y republicano en general a lo largo del tramo.				
9	Eje Carrera 9_Tramo entre la Calle 7 y Av. Jimenes.	Plazoleta La Pola		ALTO		
		Edificio Trujirillo o espacio Odeón				
10	Av. Jiménez_Entre Carrera 2 y Carrera 7.	Fachadas comerciales, residenciales e institucionales de tipo colonial y republicano en general a lo largo del tramo.	ALTO			
		Edificio Cubillos				
		Edificio Pedro A López				
		Edificio Banco Agrario				
11	Av. Jiménez_Entre Carrera 7 y Carrera 10	Palacio de San Francisco	ALTO			
		Fachadas comerciales, residenciales e institucionales de tipo colonial y republicano en general a lo largo del tramo.				
		Academia Colombiana de la Lengua				
12	Parque de los periodistas	Fachadas comerciales, residenciales e institucionales de tipo colonial y republicano en general a lo largo del tramo.				

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC					SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO		
EQUIPO DE FACHADAS - IDPC							
AFECTACIONES BIENES DE INTERES CULTURAL INMUEBLE							
N°	INMUEBLE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	UPZ	INDICADORES DE DETERIORO	ENTIDAD COMPETENTE	COSTO APROXIMADO DE INTERVENCIÓN
1	Edificio de la Comisión de la Verdad	KR 9 12 C 10	La Candelaria	94 La Candelaria	Presencia de grafitis y tags sobre la fachada en piedra y marmol.	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 827.720
2	Edificio Quintana	CL 12 7 14	La Candelaria	94 La Candelaria	Presencia de grafitis y tags sobre la fachada en piedra.	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 127.233
3	No aplica	CL 12 C 6 A 41	La Candelaria	94 La Candelaria	Presencia de grafitis y tags sobre la fachada.	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 134.651
4	No aplica	KR 7 12 2	La Candelaria	94 La Candelaria	Presencia de grafitis y tags sobre la fachada en piedra.	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 242.874
5	No aplica	CL 12 6 75	La Candelaria	94 La Candelaria	Presencia de grafitis y tags sobre la fachada.	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 367.089
6	Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía	CL 11 7 64	La Candelaria	94 La Candelaria	Presencia de grafitis y tags sobre la fachada en piedra.	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 11.528.227
7	Edificio Lerner	CL 13 4 3	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica . Área afectada7,5 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 202.535
8	No aplica	CL 12 B 4 92	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica. Área afectada 6,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 166.028
9	No aplica	CL 11 5 16	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica. Área afectada0,75 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 38.254
10	No aplica	KR 5 9 81	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra. Área afectada0,75 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 47.415
11	No aplica	KR 6 10 45	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las carpinterías metálicas. Área afectada4,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 127.408
12	Catedral Primada de Colombia	KR 7 10 70	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedras y acabados en pintura vinilica .Área afectada10,1 m2	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$ 291.465
13	No aplica	KR 6 11 51	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedras y acabados en pintura vinilica. Área afectada0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 190.458
14	No aplica	KR 6 11 69	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las carpinterías metálicas. Área afectada10,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 288.520
15	No aplica	KR 6 11 89	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica. Área afectada 2,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 68.676
16	No aplica	CL 12 5 89	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica. Área afectada 1,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 44.338
17	No aplica	KR 6 12 3	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra. Área afectada 2,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 93.106
18	No aplica	KR 6 12 65	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica y limpieza de la carpintería metálica. Área afectada 2,2 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 75.303
19	Edificio El Tiempo	CL 13 6 A 35	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedras y acabados en pintura vinilica. Área afectada15m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 507.220
20	Edificio Excelsior	KR 7 12 B 65	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las carpinterías metálicas. Área afectada 6,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 504.576
21	No aplica	KR 7 12 B 27	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las carpinterías metálicas. Área afectada 3,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 100.556
22	No aplica	KR 7 11 30	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las carpinterías metálicas. Área afectada 3,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 100.556
23	Casa del Cabildo Eclesiástico	KR 7 10 56	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica. Área afectada 4,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 117.352
24	Colegio Mayor de San Bartolomé	KR 7 9 64	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedras y acabados en pintura vinilica . Área afectada3,0 m2	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$ 105.229
25	Capitolo Nacional	CL 10 7 51	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra. Área afectada 6,0 m2	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$ 239.318
26	No aplica	KR 8 11 3	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica Área afectada4,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 117.352
27	No aplica	CL 11 9 50	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica y carpinterías metálicas Área afectada: 19,00 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 487.996
28	No aplica	KR 9 11 2	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de carpinterías metálicas. Área afectada: 19,40 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 517.312
29	No aplica	KR 9 11 74	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de carpinterías metálicas Área afectadaafectada: 43,89 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 1.145.103
30	Edificio Federación Avenida Jimenez	CL 13 9 43	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron afectaciones en segundo piso causadas por rotura de vidrios de ventanas Área afectadaafectada: 29,00 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 725.000
31	Edificio Andes	KR 8 12 C 35	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural Área afectada afectada: 55 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 2.178.237
32	Edificio Gobernación de Cundinamarca.	CL 13 7 56	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural Área afectada: 153 m2	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$ 6.343.289
33	Edificio Pedro A. López	KR 8 12 C 24	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural: Área afectada: 76 m2	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$ 3.342.964
34	Edificio Henry Faux	CL 13 7 25	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural: Área afectada: 36,75 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 1.033.670
35	Iglesia de San Francisco	KR 7 15 25	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural: Área afectada: 94,10 m2	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$ 3.307.910
36	Iglesia de La Veracruz	CL 16 7 19	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural, muro pañetado y carpintería madera: Área afectada: 46 m2	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$ 1.712.800
37	Iglesia de La Tercera.	KR 7 16 07	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural y carpintería en madera: Área afectada: 48,50 m2	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$ 1.708.907
38	No aplica	KR 2 A 18 A 6	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural: Área afectada: 2,50 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 104.674
39	No aplica	CL 18 1 95	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica y esmate: . Área afectada: 4 m2.	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 133.861
40	No aplica	CL 12 F 2 07	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica: Área afectada: 12 m2.	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$ 329.599

41	No aplica	KR 3 12 C 23	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica: Área afectada: 42,1 m2.	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	996.509
42	No aplica	KR 3 10 75	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica: Área afectada: 17,5 m2.	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	425.047
43	No aplica	CL 10 4 9	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica: Área afectada: 6,0 m2.	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	181.395
44	Iglesia y Convento de La Candelaria	CL 11 3 86	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura a la cal: Área afectada: 9,0 m2.	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$	599.990
45	Edificio Lévano Palacio Municipal e Edificios Bicentenario I y II - Alcaldía Mayor de Bogotá	Manzana Lévano KR 9	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado en piedra natural y superficie con acabado de concreto imitación piedra: Área afectada: 15,00 m2	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$	604.055
46	No aplica	KR 7 12 C 59	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las carpinterías metálicas: Área 18,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	458.084
47	No aplica	KR 7 16 31	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: Área 8,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	312.424
48	Edificio Avianca	CL 16 6 38	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: Área 15,0 m2 Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en pintura vinilica: CL 16 6 38. Área 12,0 m2	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$	880.351
49	Edificio Colombiana de Seguros	KR 7 17 1	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: Área 14,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	531.742
50	No aplica	CL 19 6 39	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: Área 4,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	166.212
51	Iglesia de Las Nieves	KR 7 20 12	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: Área 12,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	458.636
52	Personería de Bogotá	KR 7 21 24	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre piedras en mármol: Área 10,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	385.530
53	No aplica	KR 7 22 5	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: Área 6,0 m2 Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en pintura vinilica: Área 3,0 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	332.332
54	Iglesia de San Diego	KR 7 26 47	Santa Fe	93 Las Nieves	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: Área 10,0 m2	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$	385.530
55	Cementerio Central	AC 26 18 71	Los Martires	102 La Sabana	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en ladrillo: Área 50,0 m2 Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas enlucidas en pintura en cal: Área 120,0 m2	MINISTERIO DE CULTURA - IDPC	\$	6.053.820
56	No aplica	KR 14 45 02	Chapinero	99 Chapinero	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica: Área afectada: 105 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	2.699.820
57	No aplica	KR 7 60 15	Chapinero	100- Chapinero Central	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de ladrillo a la vista y muro con pintura vinilica: Área afectada: 99,00 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	2.687.104
58	No aplica	KR 7 52 98	Chapinero	99- Pardo Rubio	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura esmalte carpintería metálica: Área afectada: 8,30 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	208.665
59	Edificio Tebsaca	KR 7 37 69	Santa Fe	91 Sagrado Corazón	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de ladrillo a la vista y muro con pintura vinilica: Área afectada: 127,00 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	3.499.768
60	No aplica	CL 45 8 32.	Chapinero	99 - Marly	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilica: Área afectada: 5,00 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	154.036
61	No aplica	CL 11 3 18.	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo: Área afectada: 25,50 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	665.715
62	No aplica	KR 3 11 16.	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural y muro con pintura vinilica: Área afectada: 11,8 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	360.505
63	No aplica	KR 3 11 42.	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo y carpintería en madera: Área afectada: 2,00 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	86.137
64	No aplica	KR 3 11 74.	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo y carpintería metálica: Área afectada: 5,10 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	162.382
65	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural- Sede Palomar	CL 12 8 2 96	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo: Área afectada: 26,00 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	686.040
66	No aplica	CL 12 8 3 2.	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo: Área afectada: 18,00 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	497.274
67	No aplica	CL 6 B 5 75	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural: Área afectada: 7,6 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	320.224
68	No aplica	KR 4 10 21.	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo: Área afectada: 4,50 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	144.344
69	No aplica	KR 4 10 23.	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo: Área afectada: 16,50 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	440.752
70	No aplica	KR 4 10 32	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural y muro con pintura vinilica: Área afectada: 5,50 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	215.846
71	Sociedad Colombiana de Ingenieros	KR 4 10 41	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural: Área afectada: 1,60 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	78.387
72	No aplica	CL 11 4 21	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo: Área afectada: 1,00 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	44.602
73	No aplica	KR 4 11 94.	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo: Área afectada: 7,6 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	250.744
74	No aplica	KR 3 12 68	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura esmalte: Área afectada: 1,00 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	62.701
75	No aplica	KR 3 9 27.	La Candelaria	94 La Candelaria	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura esmalte: Área afectada: 1,00 m2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	170.110
76	Alcaldía Local de Suba	CL 146 C BIS 90 57	Suba	27 Suba	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio SIC con acabado en pintura vinilica. Área afectada: 17 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	413.746
77	No aplica	KR 91 146 B 61	Suba	27 Suba	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura vinilica. Área afectada: 6.45 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	156.980
78	Antiguo Palacio Municipal de Suba	KR 91 146 C 29	Suba	27 Suba	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura vinilica. Área afectada: 31.8 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	963.514
79	No aplica	CL 147 90 24	Suba	27 Suba	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura de esmalte. Área afectada: 5 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	134.262
80	No aplica	KR 90 146 C 40	Suba	27 Suba	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio BIC con acabado en piedra. Área afectada: 9.64 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	352.376
81	No aplica	CL 63 SUR 80 I 3	Bosa	85 Bosa Central	Se identificaron tags, sobre fachada de Predio SIC con acabado en pintura vinilica. Área afectada: 3 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	73.014
82	No aplica	CL 61 SUR 80 H 4	Bosa	85 Bosa Central	Se identificaron tags, grafitis, entre otros sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura de esmalte. Área afectada: 5,5 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	147.686
83	No aplica	KR 80 H 60 56 SUR	Bosa	85 Bosa Central	Se identificaron tags, grafitis, entre otros sobre fachada de Predio SIC con acabado en pintura de esmalte. Área afectada: 1.25 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	33.565
84	No aplica	CL 63 SUR 80 I 55	Bosa	85 Bosa Central	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura vinilica. Área afectada: 5 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	121.690
85	No aplica	CL 63 SUR 80 I 70	Bosa	85 Bosa Central	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio SIC con acabado en pintura vinilica. Área afectada: 2,5 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	60.845

86	No aplica	CL 63 SUR 80 I 78	Bosa	85 Bosa Central	Se identificaron tags, grafitis, entre otros sobre fachada de Predio SIC con acabado en pintura de esmalte. Área afectada: 2.6 M2	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	69.815
87	No aplica	KR 80 I 63 32 SUR	Bosa	85 Bosa Central	Se identificaron tags, grafitis, entre otros sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura vinílica sobre costado CII 63 y en piedra sobre Costado Kr 80 I. Área afectada: 6.5 M² Piedra y ladrillo. 2 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	286.271
88	No aplica	CL 63 SUR 80 H 59	Bosa	85 Bosa Central	Se identificaron tags, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura vinílica. Área afectada: 2,5 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	60.845
89	No aplica	CL 63 SUR 80 H 53	Bosa	85 Bosa Central	Se identificaron tags, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura vinílica. Área afectada: 3 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	73.014
90	No aplica	CL 63 SUR 80 C 25	Bosa	85 Bosa Central	Se identificaron tags, grafitis, entre otros sobre fachada de Predio SIC con acabado en pintura de esmalte. Área afectada: 7 M²	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	187.964
91	Monasterio la Visitación	CL 65 SUR 80 C 11	Bosa	85 Bosa Central	Se identificaron tags, grafitis, entre otros sobre fachada de Predio BIC. Zócalo en piedra. Área afectada: 7,65 M² Piedra Monasterio de La Visitación	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	281.458
92	Monasterio la Visitación	CL 65 SUR 80 C 11	Bosa	85 Bosa Central	Se identificaron tags, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura vinílica. Área afectada: 6 M² Casa adjunta al monasterio	IDPC-PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR	\$	146.028
TOTAL PARCIAL								\$ 69.494.664

Proyecto: MILDRED TATIANA MORENO
Cargo: COORDINADORA DEL ÁREA DE ENLUCIMIENTO DE FACHADAS - SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO - IDPC

Nota 1: Los costos aquí enunciados son equivalentes a un valor parcial basado en un diagnóstico preliminar, los mismos no incluyen costos de transporte ni equipos de trabajo en altura como andamios que pueden ser requeridos en desarrollo de algunas intervenciones.
Nota 2: El IDPC cuenta con la Brigada de Intervención al Patrimonio, mediante la cual ejecuta labores de restauración de fachadas, asociado a lo mismo los costos aquí enunciados se basan en la gestión que podría adelantar el IDPC para el mantenimiento de fachadas en BIC'S o SIC'S.
Nota 3: El IDPC no incluye costos de gestión técnica tales como trámites y permisos requeridos para la intervención ante el Ministerio de Cultura, como los necesarios para Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional, los mismos se desarrollarán como parte de las gestión del equipo de fachadas en caso de ser necesarios.
Nota 4: Se reportan costos con relación a los Bienes de Interés Cultural inmuebles o los ubicados en Sectores de Interés Cultural de Bogotá, aclarando que las intervenciones en Inmuebles de Carácter Nacional deberá contar con la respectiva autorización del Ministerio de Cultura.

REPORTES SOBRE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES EN EL DISTRITO ASOCIADOS CON LAS ACTUALES JORNADAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL	
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FECHA DE REPORTE	ESTADÍSTICA DE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES	HORA DE INICIO EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	HORA FINAL EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	DAÑOS PRESENTADOS	COSTOS MONETARIOS ESTIMADOS DE LOS DAÑOS
9/06/2021	No aplica	No aplica	No aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural: KR 4 10 41 . Área afectada: 1,60 m2	\$ 78.387
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo : CL 11 4 21. Área afectada: 1,00 m2	\$ 44.602
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura a la cal : CL 11 3 86. Área afectada: 8,00 m2	\$ 341.836
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo: KR 4 11 94. Área afectada: 7,6 m2	\$ 250.744
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura esmalte: KR 3 12 68. Área afectada: 1,00 m2	\$ 62.701
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura esmalte: KR 3 9 27. Área afectada: 1,00 m2	\$ 170.110
TOTAL PARCIAL					\$ 948.379

Nota 1: Los costos aquí enunciados son equivalentes a un valor parcial basado en un diagnóstico preliminar, los mismos no incluyen costos de transporte ni equipos de trabajo en altura como andamios que pueden ser requeridos en desarrollo de algunas intervenciones.

Nota 2: El IDPC cuenta con la Brigada de Intervención al Patrimonio, mediante la cual ejecuta labores de restauración de fachadas, asociado a lo mismo los costos aquí enunciados se basan en la gestión que podría adelantar el IDPC para el mantenimiento de fachadas en BIC'S o SIC'S.

Nota 3: El IDPC no incluye costos de gestión técnica tales como trámites y permisos requeridos para la intervención ante el Ministerio de Cultura, como los necesarios para Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional, los mismos se desarrollarán como parte de la gestión del equipo de fachadas en caso de ser necesarios.

Nota 4: Se reportan costos con relación a los Bienes de Interés Cultural inmuebles o los ubicados en Sectores de Interés Cultural de Bogotá, aclarando que las intervenciones en Inmuebles de Carácter Nacional deberá contar con la respectiva autorización del Ministerio de Cultura.

REPORTES SOBRE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES EN EL DISTRITO ASOCIADOS CON LAS ACTUALES JORNADAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL	
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FECHA DE REPORTE	ESTADÍSTICA DE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES	HORA DE INICIO EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	HORA FINAL EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	DAÑOS PRESENTADOS	COSTOS MONETARIOS ESTIMADOS DE LOS DAÑOS
2/06/2021	No aplica	No aplica	No aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo : KR 4 10 21. Área afectada: 4,50 m2	\$ 144.343,57
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinilo : KR 4 10 23. Área afectada: 16,50 m2	\$ 440.752
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural y muro con pintura vinilica: KR 4 10 32 . Área afectada: 5,50 m2	\$ 215.846
TOTAL PARCIAL					\$ 800.940,79

Nota 1: Los costos aquí enunciados son equivalentes a un valor parcial basado en un diagnóstico preliminar, los mismos no incluyen costos de transporte ni equipos de trabajo en altura como andamios que pueden ser requeridos en desarrollo de algunas intervenciones.

Nota 2: El IDPC cuenta con la Brigada de Intervención al Patrimonio, mediante la cual ejecuta labores de restauración de fachadas, asociado a lo mismo los costos aquí enunciados se basan en la gestión que podría adelantar el IDPC para el mantenimiento de fachadas en BIC'S o SIC'S.

Nota 3: El IDPC no incluye costos de gestión técnica tales como trámites y permisos requeridos para la intervención ante el Ministerio de Cultura, como los necesarios para Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional, los mismos se desarrollarán como parte de la gestión del equipo de fachadas en caso de ser necesarios.

Nota 4: Se reportan costos con relación a los Bienes de Interés Cultural inmuebles o los ubicados en Sectores de Interés Cultural de Bogotá, aclarando que las intervenciones en Inmuebles de Carácter Nacional deberá contar con la respectiva autorización del Ministerio de Cultura.

REPORTE SOBRE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES EN EL DISTRITO ASOCIADOS CON LAS ACTUALES JORNADAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL	
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FECHA DE REPORTE	ESTADÍSTICA DE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES	HORA DE INICIO EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	HORA FINAL EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	DAÑOS PRESENTADOS	COSTOS MONETARIOS ESTIMADOS DE LOS DAÑOS
31/05/2021	No Aplica	No Aplica.	No Aplica.	Se identifciaron tags, grafitis, entre otros, sobre las carpinterias metálicas: KR 7 12 C 59. Área 18,0 m2	\$ 458.084,00
				Se identifciaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: KR 7 16 31. Área 8,0 m2	\$ 312.424,00
				Se identifciaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: CL 16 6 38. Área 15,0 m2	\$ 880.351,00
				Se identifciaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en pintura vinílica: CL 16 6 38.. Área 12,0 m2	
				Se identifciaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: KR 7 17 1. Área 14,0 m2	\$ 531.742,00
				Se identifciaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: CL 19 6 39. Área 4,0 m2	\$ 166.212,00
				Se identifciaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: KR 7 20 12. Área 12,0 m2	\$ 458.636,00

Nota 1: Los costos aquí enunciados son equivalentes a un valor parcial basado en un diagnóstico preliminar, los mismos no están asociados a costos de transporte ni equipos de trabajo en altura como andamios que pueden ser requeridos en desarrollo de las intervenciones.

Nota 2: El IDPC cuenta con la Brigada de Intervención al Patrimonio, mediante la cual ejecuta labores de restauración de fachadas, asociado a lo mismo los costos aquí enunciados se basan en la gestión que podría adelantar el IDPC para el mantenimiento de fachadas en BIC'S o SIC'S

Nota 3: El IDPC no incluye costos de gestión técnica tales como trámites y permisos requeridos para la intervención ante el Ministerio de Cultura, como los necesarios para Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional, los mismos se desarrollarán como parte de la gestión del equipo de fachadas en caso de ser necesarios.

Nota 3: El IDPC reporta costos con relación a sus competencias las cuales corresponden a: Bienes de Interés Cultural inmuebles del Distrito Capital o de Carácter Nacional (Con la autorización respectiva del Ministerio de Cultura, o los ubicados en Sectores de Interés Cultural.

REPORTE SOBRE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES EN EL DISTRITO ASOCIADOS CON LAS ACTUALES JORNADAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL	
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FECHA DE REPORTE	ESTADÍSTICA DE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES	HORA DE INICIO EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	HORA FINAL EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	DAÑOS PRESENTADOS	COSTOS MONETARIOS ESTIMADOS DE LOS DAÑOS
21/05/2021		Del 21 de Mayo de 2021 Zona de influencia del Centro Histórico de Bogotá y Cementerio Central	Al 23 de mayo de 2021 Zona de influencia del Centro Histórico de Bogotá y Cementerio Central	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: KR 7 20 12. Área 12,0 m2	\$ 458.636,00
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre piedras en marmol: KR 7 21 24. Área 10,0 m2	\$ 385.530,00
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: KR 7 22 5. Área 6,0 m2	\$ 332.332,00
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en pintura vinílica: KR 7 22 5. Área 3,0 m2	
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: KR 7 26 47. Área 10,0 m2	\$ 385.530,00
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en ladrillo: CL 16 6 38. Área 50,0 m2	\$ 6.053.820,00
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas enlucidas en pintura en cal: CL 16 6 38. Área 120,0 m2	
TOTAL				\$ 7.615.848,00	

Nota 1: Los costos aquí enunciados son equivalentes a un valor parcial basado en un diagnóstico preliminar, los mismos no estan asociados a costos de transporte ni equipos de trabajo en altura como andamios que pueden ser requeridos en desarrollo de las intervenciones.
Nota 2: El IDPC cuenta con la Brigada de Intervención al Patrimonio, mediante la cual ejecuta labores de restauración de fachadas, asociado a lo mismo los costos aquí enunciados se basan en la gestión que podría adelantar el IDPC para el mantenimiento de fachadas en BIC'S o SIC'S
Nota 3: El IDPC no incluye costos de gestión técnica tales como trámites y permisos requeridos para la intervención ante el Ministerio de Cultura, como los necesarios para Bienes de Intrínseco Cultural del ámbito Nacional, los mismos se desarrollarán como parte de la gestión del equipo de fachadas en caso de ser necesarios.
Nota 3: El IDPC reporta costos con relación a sus competencias las cuales corresponden a: Bienes de Interés Cultural inmuebles del Distrito Capital o de Carácter Nacional (Con la autorización respectiva del Ministerio de Cultura, o los ubicados en Sectores de Interés Cultural.

REPORTES SOBRE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES EN EL DISTRITO ASOCIADOS CON LAS ACTUALES JORNADAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL	
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FECHA DE REPORTE	ESTADÍSTICA DE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES	HORA DE INICIO EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	HORA FINAL EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	DAÑOS PRESENTADOS	COSTOS MONETARIOS ESTIMADOS DE LOS DAÑOS
19/05/2021	No aplica	No aplica	No aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las carpinterías metálicas: KR 7 12 C 59. Área 18,0 m2	\$ 458.084,00
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: KR 7 16 31. Área 8,0 m2	\$ 312.424,00
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: CL 16 6 38. Área 15,0 m2	\$ 880.351,00
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en pintura vinílica: CL 16 6 38.. Área 12,0 m2	
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: KR 7 17 1. Área 14,0 m2	\$ 531.742,00
				Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas en piedra: CL 19 6 39. Área 4,0 m2	\$ 166.212,00

Nota 1*: Los costos aquí enunciados son equivalentes a un valor parcial basado en un diagnóstico preliminar, los mismos no están asociados a costos de transporte ni equipos de trabajo en altura como andamios que pueden ser requeridos en desarrollo de las intervenciones.
Nota 2: El IDPC cuenta con la Brigada de Intervención al Patrimonio, mediante la cual ejecuta labores de restauración de fachadas, asociado a lo mismo los costos aquí enunciados se basan en la gestión que podría adelantar el IDPC para el mantenimiento de fachadas en BIC'S o SIC'S
Nota 3: El IDPC no incluye costos de gestión técnica tales como trámites y permisos requeridos para la intervención ante el Ministerio de Cultura, como los necesarios para Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional, los mismos se desarrollarán como parte de la gestión del equipo de fachadas en caso de ser necesarios.
Nota 3: El IDPC reporta costos con relación a sus competencias las cuales corresponden a: Bienes de Interés Cultural inmuebles del Distrito Capital o de Carácter Nacional (Con la autorización respectiva del Ministerio de Cultura, o los ubicados en Sectores de Interés Cultural.

REPORTE SOBRE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES EN EL DISTRITO ASOCIADOS CON LAS ACTUALES JORNADAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL			
FECHA DE REPORTE	ESTADÍSTICA DE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES	HORA DE INICIO EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	HORA FINAL EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	DAÑOS PRESENTADOS	COSTOS MONETARIOS ESTIMADOS DE LOS DAÑOS
14-may-21	CL 146 C BIS 91 42	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio SIC con acabado en pintura vinílica. Área afectada: 8 M ² Dirección: CL 146 C BIS 91 42	\$ 194.704
	KR 92 146 B 58	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio SIC con acabado en ladrillo. Área afectada: 8 M ² Dirección: KR 92 146 B 58	\$ 292.428
	CL 146 C BIS 91 59	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio SIC con acabado en piedra. Área afectada: 2 M ² Dirección: CL 146 C BIS 91 59	\$ 73.107
	KR 91 147 68	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio SIC con acabado en pintura vinílica. Área afectada: 2 M ² y con acabado en esmalte area afectada: 3M ² Dirección: KR 91 147 68	\$ 129.233
	KR 91 146 B 49	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio SIC con acabado en pintura vinílica. Área afectada: 2 M ² Dirección: KR 91 146 B 49	\$ 48.676
	KR 91 146 B 3	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura de esmalte. Área afectada: 9 M ² Dirección: KR 91 146 B 3	\$ 241.672
	KR 90 147 12	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio SIC con acabado en pintura vinílica. Área afectada: 2 M ² Dirección: KR 90 147 12	\$ 48.676
	CL 147 90 38	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre carpintería metálica de la fachada de Predio BIC con acabado en pintura de esmalte. Área afectada: 3.5 M ² Dirección: CL 147 90 38	\$ 93.983
Total Parcial					\$ 1.122.479

Nota 1*: Los costos aquí enunciados son equivalentes a un valor parcial basado en un diagnóstico preliminar, los mismos no están asociados a costos de transporte ni equipos de trabajo en altura como andamios que pueden ser requeridos en desarrollo de las intervenciones.

Nota 2: El IDPC cuenta con la Brigada de Intervención al Patrimonio, mediante la cual ejecuta labores de restauración de fachadas, asociado a lo mismo los costos aquí enunciados se basan en la gestión que podría adelantar el IDPC para el mantenimiento de fachadas en BIC'S o SIC'S.

Nota 3: El IDPC no incluye costos de gestión técnica tales como trámites y permisos requeridos para la intervención ante el Ministerio de Cultura, como los necesarios para Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional, los mismos se desarrollarán como parte de la gestión del equipo de fachadas en caso de ser necesarios.

Nota 3: El IDPC reporta costos con relación a sus competencias las cuales corresponden a: Bienes de Interés Cultural inmuebles del Distrito Capital o de Carácter Nacional (Con la autorización respectiva del Ministerio de Cultura, o los ubicados en Sectores de Interés Cultural).

REPORTE SOBRE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES EN EL DISTRITO ASOCIADOS CON LAS ACTUALES JORNADAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL					
ENTIDAD:		INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL			
FECHA DE REPORTE	ESTADÍSTICA DE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES	HORA DE INICIO EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	HORA FINAL EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	DAÑOS PRESENTADOS	COSTOS MONETARIOS ESTIMADOS DE LOS DAÑOS
18-may-21	KR 90 146 C 40 SUBA	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura vinílica. Área afectada: 6 M ² Dirección: KR 90 146 C 40	\$ 146.028
	KR 90 146 B 9 SUBA	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura vinílica. Área afectada: 7 M ² Dirección: KR 90 146 B 9	\$ 170.366
	CL 146 C BIS 90 37 SUBA	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre carpintería metálica de la fachada de Predio BIC con acabado en pintura de esmalte. Área afectada: 3M ² Dirección: CL 146 C BIS 90 37	\$ 80.557
	KR 7 40 A 93 CHAPINERO/TEUSAQUILLO	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinílica: KR 7 40 A 93. Área afectada: 2,50 m2	\$ 97.600
	KR 7 37 CHAPINERO/TEUSAQUILLO	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado de ladrillo a la vista y muro con pintura vinílica: KR 7 37 69. Área afectada: 127,00 m2	\$ 3.499.768
	CL 35 7 25 CHAPINERO/TEUSAQUILLO	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado de piedra a la vista y muro con pintura vinílica: CL 35 7 25. Área afectada: 15,00 m2	\$ 568.496
	CL 45 8 32 CHAPINERO/TEUSAQUILLO	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinílica: CL 45 8 32. Área afectada: 5,00 m2	\$ 154.036
	CL 45 9 42 CHAPINERO/TEUSAQUILLO	No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre pintura carpintería metálica en esmalte y superficie en piedra natural : CL 45 9 42. Área afectada: 64,00 m2	\$ 1.939.387
TOTAL PARCIAL					\$ 6.656.238

Nota 1*: Los costos aquí enunciados son equivalentes a un valor parcial basado en un diagnóstico preliminar, los mismos no están asociados a costos de transporte ni equipos de trabajo en altura como andamios que pueden ser requeridos en desarrollo de las intervenciones.

Nota 2: El IDPC cuenta con la Brigada de Intervención al Patrimonio, mediante la cual ejecuta labores de restauración de fachadas, asociado a lo mismo los costos aquí enunciados se basan en la gestión que podría adelantar el IDPC para el mantenimiento de fachadas en BIC'S o SIC'S

Nota 3: El IDPC no incluye costos de gestión técnica tales como trámites y permisos requeridos para la intervención ante el Ministerio de Cultura, como los necesarios para Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional, los mismos se desarrollarán como parte de la gestión del equipo de fachadas en caso de ser necesarios.

Nota 3: El IDPC reporta costos con relación a sus competencias las cuales corresponden a: Bienes de Interés Cultural inmuebles del Distrito Capital o de Carácter Nacional (Con la autorización respectiva del Ministerio de Cultura, o los ubicados en Sectores de Interés Cultural).

REPORTES SOBRE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES EN EL DISTRITO ASOCIADOS CON LAS ACTUALES JORNADAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL	
ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

FECHA DE REPORTE	ESTADÍSTICA DE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES	HORA DE INICIO EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	HORA FINAL EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	DAÑOS PRESENTADOS	COSTOS MONETARIOS ESTIMADOS DE LOS DAÑOS
13/05/2021		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura esmalte carpintería metálica :KR 7 52 98. Área afectada: 8,30 m2	\$ 208.665
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura esmalte carpintería metálica y antepecho con acabado en pintura vinílica : KR 7 50 20. Área afectada: 42,00 m2	\$ 1.113.472
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachada con acabado de piedra natural (antepecho): KR 7 48 32. Área afectada: 9,00 m2	\$ 372.805
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura esmalte carpintería metálica y antepecho con acabado en pintura vinílica : KR 7 50 20. Área afectada: 28,5 m2	\$ 693.988
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en concreto a la vista y antepecho con acabado en pintura vinílica : KR 7 46 20. Área afectada: 57,20 m2	\$ 1.447.864
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura esmalte carpintería metálica :KR 7 45 80. Área afectada: 17,50 m2	\$ 492.428
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura esmalte carpintería metálica :KR 7 45 62. Área afectada: 48,00 m2	\$ 1.274.284
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura esmalte carpintería metálica y muro con acabado en pintura vinílica : CL 42 7 11. Área afectada: 5,25 m2	\$ 136.468
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinílica: KR 7 41 03. Área afectada: 18,10 m2	\$ 482.931
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinílica y superficie en piedra natural: KR 7 40 B 53. Área afectada: 6,00 m2	\$ 207.759
Total Parcial					\$ 6.430.662

Nota 1*: Los costos aquí enunciados son equivalentes a un valor parcial basado en un diagnóstico preliminar, los mismos no están asociados a costos de transporte ni equipos de trabajo en altura como andamios que pueden ser requeridos en desarrollo de las intervenciones.
Nota 2: El IDPC cuenta con la Brigada de Intervención al Patrimonio, mediante la cual ejecuta labores de restauración de fachadas, asociado a lo mismo los costos aquí enunciados se basan en la gestión que podría adelantar el IDPC para el mantenimiento de fachadas en BIC'S o SIC'S
Nota 3: El IDPC no incluye costos de gestión técnica tales como trámites y permisos requeridos para la intervención ante el Ministerio de Cultura, como los necesarios para Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional, los mismos se desarrollarán como parte de la gestión del equipo de fachadas en caso de ser necesarios.
Nota 3: El IDPC reporta costos con relación a sus competencias las cuales corresponden a: Bienes de Interés Cultural inmuebles del Distrito Capital o de Carácter Nacional (Con la autorización respectiva del Ministerio de Cultura, o los ubicados en Sectores de Interés Cultural.

<div> <div> <div>REPORTE SOBRE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES EN EL DISTRITO ASOCIADOS CON LAS ACTUALES JORNADAS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL</div> <div>ENTIDAD:</div> </div> <div> <div>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</div> </div> </div>					
FECHA DE REPORTE	ESTADÍSTICA DE DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES	HORA DE INICIO EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	HORA FINAL EN QUE SE REGISTRARON LOS DAÑOS	DAÑOS PRESENTADOS	COSTOS MONETARIOS ESTIMADOS DE LOS DAÑOS
SUBA					
11-may-21		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio SIC con acabado en pintura vinílica. Área afectada: 17 M ² Dirección: CL 146 C BIS 90 57	\$ 413.746
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura vinílica. Área afectada: 6.45 M ² Dirección: KR 91 146 B 61	\$ 156.980
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura vinílica. Área afectada: 31.8 M ² Dirección: KR 91 146 C 29	\$ 963.514
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio BIC con acabado en pintura de esmalte. Área afectada: 5 M ² Dirección: CL 147 90 24	\$ 134.262
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre fachada de Predio BIC con acabado en piedra. Área afectada: 9.64 M ² Dirección: CL 147 90 24	\$ 352.376
Valor Parcial					\$ 2.020.878
CHAPINERO					
11/05/2021		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinílica:KR 14 45 02. Área afectada: 105 m2	\$ 2.699.820
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinílica: KR 7 52 48. Área afectada: 95 m2	\$ 2.406.333
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinílica y ventaneria : KR 7 54 27. Área afectada: 40 m2	\$ 695.941
		No Aplica	No Aplica	Se identificaron tags, grafitis, entre otros, sobre las fachadas con acabado en pintura vinílica, antepeho en piedra natural: KR 6 56 19. Área afectada: 159,00 m2	\$ 5.116.288
Valor Parcial					\$ 10.918.382
<p>Nota 1*: Los costos aquí enunciados son equivalentes a un valor parcial basado en un diagnóstico preliminar, los mismos no estan asociados a costos de transporte ni equipos de trabajo en altura como andamios que pueden ser requeridos en desarrollo de las intervenciones.</p> <p>Nota 2: El IDPC cuenta con la Brigada de Intervención al Patrimonio, mediante la cual ejecuta labores de restauración de fachadas, asociado a lo mismo los costos aquí enunciados se basan en la gestión que podría adelantar el IDPC para el mantenimiento de fachadas en BIC'S o SIC'S</p> <p>Nota 3: El IDPC no incluye costos de gestión técnica tales como trámites y permisos requeridos para la intervención ante el Ministerio de Cultura, como los necesarios para Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional, los mismos se desarrollarán como parte de la gestión del equipo de fachadas en caso de ser necesarios.</p> <p>Nota 3: El IDPC reporta costos con relación a sus competencias las cuales corresponden a: Bienes de Interés Cultural inmuebles del Distrito Capital o de Carácter Nacional (Con la autorización respectiva del Ministerio de Cultura, o los ubicados en Sectores de Interés Cultural.</p>					