



<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div></div> <div><div>SECRETARÍA DE AMBIENTE</div><div><div>BOGOTÁ</div></div></div>	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	Parque Condempnativo Simón Bolívar - Ciudad Verde				
DIRECCIÓN	Cra 53 No. 60 - 56.	LOCALIDAD	Tousaquilla	BARRIO	El Salitre.
RADICADO DE ENTRADA	N.A	FECHA DE RADICADO	N.A	PROCESO	N.A
FECHA DE LA VISITA	03/ Enero/ 2024	HORA DE INICIO	8:00 a.m		
AUTORIDAD COMPETENTE	Secretaría Ambiental de Ambiente.		EXPEDIENTE N°		

1. MOTIVO DE LA VISITA

Desarrollo de proyecto de pago de "Distrito Verde" en alcance al artículo 126 del Decreto 555 de 2021 (POT)

2. SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos	X.			Durante el recorrido se observó presencia de (2) fardos para recolección de agua lluvia, en alcance alos drenajes sanitarios de las sistemas urbanos de drenajes sanitarios.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.			X.	
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente				Sobre el predio se evidencian columnas de actividad de desapeo, se observó presencia de sarbora de alfiler sobre jaulones perimetrales del predio.

EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO		
Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP		
Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3	

Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA		x	En el predio no se observan descargas ni cuerpos de agua que requieran de POC. Se evidencian adecuaciones de c/ tendajes para recolección de agua lluvia mediante filtros.
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	x		No se evidencian afectaciones por derrame de hidrocarburos.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)			Se observan evidencias de descapote y ramoneo de resaca sobre la parte occidental del predio sobre coordenadas aprox. 9.653116 N, - 74.097896 W
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)		→	Se evidencian individuos árboles con crecimiento de protección, sin embargo, se resalta la importancia de mantener crecimiento en el arbolado, principalmente sobre las áreas con intersección por descapote. Mantener diámetro de arbolado (arbolado) por cada de árbol.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado	x.		
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT		x.	/
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.			Se evidencian endurecimientos sobre áreas de carpet y plaza. Colindante al área de campamento, la urbanización alcanza al 04-126 del decreto 885/21 "Índices de diseño para los elementos de espacio público peatonal y para el enserado".
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva			Ofandas y Campamento. - 74,09777 ; 4,6544



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica
Principal – EEP

Código: PM04-PR88-M2

Versión: 3

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento Territorial Decreto Nacional 1541 de 1978 uso de las agua no marítimas, Decreto Nacional 1594 de 1984 usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, Resolución 362 de 2003 prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía de Bogotá, Resolución 3956 de 2009 norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital Ley 299 de 1996 protección a la flora Colombiana, Decreto Nacional 1791 de 1996 régimen de aprovechamiento forestal. Acuerdo 327 de 2008 normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y Ley 1333 de 2009 procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		X.		
Se evidencian procesos de eutroficación		X.		
Se evidencia presencia de habitantes de calle		X.		
Se evidencia pastoreo de semovientes		X.		Caballos - Carabineros (anexamiento peligro del fuego)
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X.		
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X.		
Se evidencian quemas a cielo abierto		X.		



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica
Principal – EEP

Código: PM04-PR88-M2

Versión: 3

La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones	X.		
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB			X. El frío cuenta con cerramiento perimetral mediante base de concreto y polimalla negra

CONSIDERACIONES FINALES

Visita de seguimiento y cabal para levantamiento topográfico de verificación de vicerrectores de edificaciones de superficies y cobertura vegetal, en alcance a las disposiciones del artículo 116 del decreto 555 de 2021 (pot).

Durante la visita se observaron afectaciones asociadas a la ubicación de tendajes para recolección de agua lluvia, así como afectaciones de drenaje y abarcas de pailones permeables sobre aceras de 4,633.506 M² - 34,097.639 M².

Así mismo, manifestar que el proyecto obra suspendida das mejor sobre los cuales se redefinen condiciones de siembra voluntaria en la comunidad.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica
Principal – EEP

Código: PM04-PR88-M2

Versión: 3

VISITA ATENDIDA POR		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA	
NOMBRE	Nicolas Calderon	Jeddy Fabiana Velazquez	Franisco C.
CARGO	Director de Proyecto	Gerente General - Contratación	P. APOYO
EMPRESA	Oceya	SPA - SCA SP.	SDA-SCASP
FIRMA		Jeddy F. Velazquez	

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación		Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaría con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.		Radicado 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.		Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020