 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE AMBIENTE	BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES


COMPONENTE DE LA EEP	Parque Contemplativo Simón Bolívar (Centro Bolivariano - Vive Claro Distrito Verde)				
DIRECCIÓN	Ao 53 # 66-19 N/1 Aq 60 # 448-21	LOCALIDAD	Teusaquillo	BARRIO	El Salitre
RADICADO DE ENTRADA	N/A	FECHA DE RADICADO	N/A	PROCESO	N/A
FECHA DE LA VISITA	07 de Julio de 2025	HORA DE INICIO	2:00 p.m.		
AUTORIDAD COMPETENTE	Secretaría Distrital de Ambiente	EXPEDIENTE N°	N/A		

1- MOTIVO DE LA VISITA



Visita de control y seguimiento ambiental a los índices de diseño para los elementos del sistema de espacio público peatonal y para el encuentro (Art 126° - Decreto 555 de 2021), así como la "guía de manejo ambiental para el sector de la construcción reglamentada por la Ley 1138 de 2011". Visita en conjunto con la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna y Silvestre, Subdirección de Ecosistemas y Calidad, Dirección de Control Ambiental, Dirección de Gestión Ambiental y SECAE.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos	x			El Proyecto contempla 8 paraderos de los cuales 3 ya se encuentran adecuados para recolección de aguas lluvias.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.			x	N/A → Sobre el predio no se localizan cuerpos de agua naturales. Se encuentran 3 paraderos libres de residuos.
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente	x			El Proyecto "Vive Claro" cuenta con permiso de aprovechamiento silvicultural - Vinculante al acta de diseño de arborización, zona Verde y jardinería de la SSFES.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE AMBIENTE	BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA			x	No se ordenaron descargas sobre el área de influencia del Proyecto, así como tampoco cuerpos de agua y/o intervenciones que requieran Permiso de Ocupación de Cauce.
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	x			No se identificaron afectaciones sobre el suelo producto del derrame de hidrocarburos.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)				Sobre el proyecto se ordenaron actividades de descapote para adecuación de SPD y zonas verdes, así como adecuación de grama e intervención de jardines. Se efectúa levantamiento topográfico para verificación del art 426 del Dec 555.
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)				Visita en conjunto con la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre. Dicha visita se evalúa en el marco del acta de tratamiento y aprovechamiento Silvicultura.
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado	x			
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			x	El Predio no requiere mojones - Predio de bien física!
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.				Se ordenan endurecimientos sobre el área de parqueadero. Placa de gradenas, bacstage, cancha, placa escenario y contenedores de producción.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva	x			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento Territorial Decreto Nacional 1541 de 1978 uso de las aguas no marítimas, Decreto Nacional 1594 de 1984 usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, Resolución 362 de 2003 prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía de Bogotá, Resolución 3956 de 2009 norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital Ley 299 de 1996 protección a la flora Colombiana, Decreto Nacional 1791 de 1996 régimen de aprovechamiento forestal. Acuerdo 327 de 2008 normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y Ley 1333 de 2009 procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		X		Proyecto vive dando con intervenciones asociadas a descapote para adecuación de SPS, zonas verdes, gradenas, placa para escombreros / cuerpo y área de producción, así como adecuación de pódios para manejo de agua lluvia.
Se evidencian procesos de eutroficación		X		
Se evidencia presencia de habitantes de calle		X		
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		
Se evidencian quemadas a cielo abierto		X		

 SECRETARÍA DE AMBIENTE 	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones	X.			
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB			X	Cerramiento del proyecto une claro perimetral conforme a alinderamientos de predios de la AC SS #66-1a MJ y A#60 #44B-21



CONSIDERACIONES FINALES

Visita de Control y Seguimiento sobre elementos de la estructura ecológica principal con el fin de establecer seguimiento a los diseños de urbanización, zonas verdes y jardinería, vinculante al resto del proceso de tratamiento y aprovechamiento silvicultural. Visita conjunta con SER, SEGAT, ODA, DCA, SS#5 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Se efectúa levantamiento topográfico para verificación del art 126 del Decreto 585 de 2021. Conforme al recuento efectuado, en el marco de la "Guía de manejo ambiental para el Sector de la construcción se solicita":

- Mejorar la separación de los ruidos en la fuente - Remitar copia de la solicitud en calidad de correo
- Remitar información de la gestión replicada sobre los ruidos generados en las diferentes intervenciones incluyendo la excavación, desmonte, construcción de plantas y demás actividades
- Remitar los shape de las áreas del proyecto y alrededores para realizar balance respecto a la verificación efectuada por la entidad.

Remitar dicha información al correo de: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co en un plazo no mayor a 8 días a partir de la visita. - Con copia a leidys.avelar@ambientebogota.gov.co

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

	VISITA ATENDIDA POR		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE	Luz Angelica Rey Garcia		Lady Tatiana Cuellar C.
CARGO	GE Proyecto Vive Claro		Procedural Ambiental S.p.A.
EMPRESA	Ocesa Colombia SAS		Secretaría Distal de Ambiente
FIRMA	<i>[Signature]</i>		Lady T. Cuellar C.

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018
3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020