



CERTIFICACIÓN NO EXISTENCIA ALMACÉN

Yo Elmer Joaquin Rodríguez Suarez como responsable de Almacén del Fondo de Prestaciones, Cesantías y Pensiones – FONCEP.

Certifico que el bien identificado con No de placa 166 PROTECTOR DE CHEQUES, el cual esta en el inventario de la entidad, se encuentra en estado inservible y no es posible su reparación, lo anterior se sustenta en el concepto técnico emitido por el funcionario Eccehomo Franco.

Este bien de acuerdo con procedimiento de almacén se realizará la baja administrativa y contable en el próximo proceso de baja que adelante la Entidad.

Anexo concepto técnico


Elmer Joaquin Rodríguez Suarez
Responsable Almacén

Sede Principal
Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co




FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



Bogotá DC., 09 de febrero de 2024

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRATIVA
CONCEPTO TÉCNICO BIENES
MUEBLES

De acuerdo con lo establecido en el "Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en las Entidades de Gobierno Distritales" expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda, al procedimiento interno de almacén y conforme al requerimiento recibido mediante correo electrónico de fecha 09/02/2024, a continuación, se presenta por parte del responsable de mantenimiento de la entidad el respectivo concepto técnico.

PLACA	DESCRIPCION	NUMERO_SERIAL	MARCA	MODELO	REFERENCIA	REGISTRO FOTOGRAFICO
166	PROTECTOR DE CHEQUES	0009948	NITAN	N/A	ELECTRONIC	

Observaciones y recomendaciones:

Se realiza revisión de un protector de cheques electrónico, el cual presenta las siguientes fallas:

- 1- El encendido es intermitente (a veces prende y a veces no)
- 2- La tarjeta del teclado tiene fallas debido al uso a través de los años de servicio.
- 3- Al digitar una cifra registra otra lo cual se debe a un corto en la tarjeta principal.

Por el modelo del elemento ya no se encuentran los repuestos en el mercado, teniendo en cuenta que es un elemento de 17 años de servicio y de encontrarlos serian de alto costo.

Por lo anteriormente expuesto se recomienda dar de baja.

Cordialmente

ECCEHOMO FRANCO LANCHEROS
MANTENIMIENTO

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Revisó y aprobó:	Ana DÍlfa Pardo Suárez	Responsable	Área Administrativa	
Proyectó	Eccehomo Franco Lancheros	Auxiliar administrativo 18	Área Administrativa - Almacén	