

## DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Organización:

COMPañIA DE PARTES Y ACCESORIOS SAS COMPAC S.A.S.

Responsable que recibe la visita:

Carolina Prada

Fecha:

25/04/23


Este informe de diagnóstico, le permitirá identificar su nivel de Gestión de la Energía, de acuerdo con los requisitos estructurales de la NTC ISO 50001:2018. Además, la organización podrá evidenciar como es su comportamiento, con base en los aspectos definidos en la norma, con el fin de identificar esas oportunidades que permitan guiarlo en la ruta de mejorar su desempeño energético a través del fortalecimiento de capacidades, las experiencias demostrativas, las redes de aprendizaje y la filosofía de "aprender haciendo" para lograr la excelencia energética.

### Avance en la implementación de la Gestión de la Energía

Por Nivel	
Nivel	Porcentaje (%)
Bronce	46,8
Plata	57,0
Oro	43,3
Total	49,34

Por aspecto	
Aspecto	Porcentaje (%)
Contexto de la organización	37,5
Liderazgo	39,3
Planeación	54,3
Apoyo	69,4
Operación	47,7
Evaluación del desempeño	50,0
Mejora	25,0

### Mapa de Implementación



### NIVEL DE GESTIÓN ENERGÉTICA ACTUAL

### BRONCE

Adoptando un nuevo modelo de transición energética: En este nivel inicial del proceso de Excelencia Energética, se introduce a la organización en los conceptos básicos de gestión de la energía energética, a través de los siguientes elementos:

- Contexto energético
- Liderazgo energético
- Políticas, objetivos y metas
- Reconocen su comportamiento energético.
- Oportunidades de mejora
- Línea base energética e Indicadores de desempeño energético.